

## Psihomtru Job Link

JL3RH

### Versatilitate pentru psihometru flexibil.

Utilizați sonda lungă, flexibilă, cu un magnet puternic pentru măsurări rapide și ușoare de psihometrie. Comunica direct cu aplicația Job Link® System de la 350 °(107 metri).

- Se asează în locații critice în funcție de nevoile sistemului
- Se potrivește la găuri de 3/8"
- Baghetă flexibilă și un magnet puternic reglabil pentru măsurarea fără mâini
- Măsuratori % RH, bulb uscat și umed, punct de rouă și entalpie la registre / grille și în conductă

#### Specificări:

Cerință minimă a dispozitivului:

Dispozitive BLE 4.0 care rulează iOS® 7.0 sau Android™ 5.0 (cea mai recentă compatibilitate pe [www.Fieldpiece.com](http://www.Fieldpiece.com))

Tipul bateriei : 2 x AAA, NEDA 24A, IEC LR03

Durata de viață a bateriei: 150 ore la alcătuire tipică. LED-ul roșu dipede atunci când este nevoie de înlocuirea bateriei.

Oprire automată 2 ore (APO poate fi dezactivată)

Wireless Range: 305 °(107 metri) linie de vedere. Obiecturile afectează distanța.

Frecvență Radio: 2.4 GHz

Modul de operare: de la 0 ° C la 50 ° C (de la 32 ° F la 122 ° F) la <75% RH

Temperatura de stocare: de la -4 ° F la 140 ° F (-20 ° C la 60 ° C), 0 la 80%

RH (cu bateriile scoase)

Coefficient de temperatură: 0,1 x (precizie specificată) la 1,8 ° F (32 ° F până la 64 ° F, 82 ° F până la 122 ° F), la 1 ° C (0 ° C la 18 ° C, 28 ° C la 50 ° C)

Greutate: 0,33 lbs (150 g)

Sonda flexibilă: 0.36" (9mm) diametru, 9.25" (235mm) lungime

Brevetul SUA : [www.fieldpiece.com/patents](http://www.fieldpiece.com/patents)

#### Umiditate relativă (% RH)

Tip senzor: Folie de polimer capacitive

Histerezis: ± 1% RH tipic (Ciclu de la 10% la 90% la 10% HR)

Interval de măsurare: 0% RH până la 100% RH

Acuratețe: (At 73.4°F (23°C)) ±2.5% (10%RH to 90%RH); ±(5%) <10%RH, >90%RH

Timp de răspuns: tipic 60 de secunde pentru 90% din intervalul total

Temperatură

Tip senzor: termistor de precizie

Domeniul de măsurare: -4 ° F până la 140 ° F (-20 ° C până la 60 ° C)

Acuratețe: ±(1°F) 32°F to 113°F, ±(0.5°C) 0°C to 45°C; ±(2°F) -4°F to 32°F, 113°F to 140°F, ±(1°C) -20°C to 0°C, 45°C to 60°C

