





Caratteristiche tecniche / Technical Specifications / Technische Daten / Données techniques / Características técnicas

Velocità massima / Max. output / Max. Stückzahl / Cadence de production max. / Produccion max.	fino a 35 pz/min – up to 35 pcs/min – bis 35 Stück/min – jusqu'à 35 pce/min* – hasta 35 cajas/min
Alimentazione elettrica / Electrical feeding / Elektroanschluß / Alimentation électrique / connexion electrica	400 V (3 Ph + N + T) / 50 Hz
Consumo di aria compressa / Air consumption / Max. Luftmenge / Consommation air max. / consumo de aire	Max. 24 NV pz. (6/8 bar) – Max. 24 NV pc. (6/8 bar) – Max. 24 NV Stück (6/8 bar) – max 24 NVpce (6/8 bar) – Max. 24 NV pz. (6/8 bar)
Potenza installata / Installed power / Benötigte Leistung / Puissance installée / potencia total	7 Kw

* secondo il formato ed il modello
Le caratteristiche delle macchine e i formati riportati sono forniti a titolo indicativo e possono essere modificati senza preavviso.
* depending on tray size and execution
The hereby stated specifications and sizes are only reported as an indication, and can be subject to modification without notice.
* hängt von den Größen und Konstruktion der Trays ab
Die angegebenen Eigenschaften und Daten sind nur als unverbindliche Anhaltspunkte zu verstehen und können ohne vorherige Ankündigung geändert oder ersetzt werden.
* par rapport au format et au modèle
Les données et les formats indiqués sont à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.
* Dependiendo del tamaño y del modelo de caja.
Las características de las máquinas y los tamaños son indicativos y pueden ser modificados sin previo aviso

CUSTOMER SERVICES

Assistenza post vendita rapida e puntuale
Fast and accurate after sales service
Schneller und kompetenter Service
SAV rapide et precise
Soporte tecnico rapido y a tiempo



T3

TECO

automatic tray former for corrugated board trays





Ciclo di lavoro / Machine Functions / Funktion der Maschine / Schéma de fonctionnement / Esquema de funcionamiento

Formati / Tray size ranges / Verarbeitbare Formate / Dimensions / Dimensiones

T3



- massima flessibilità e robustezza
- gestione statistica di produzione
- bassa manutenzione
- minimi scarti
- rapido cambio formato

- maximum flexibility and stability
- production statistics control
- low maintenance
- minimum wastage
- quick changeover

- Maximale Flexibilität und Stabilität
- Produktionsdaten-Erfassung
- geringe Wartung
- Minimaler Ausschuss
- schneller Formatwechsel

- maximum de flexibilité et de solidité
- gestion statistique de production
- maintenance réduite
- minimum de déchets
- changement de format rapide

- máxima flexibilidad y robustez
- gestión de las estadísticas de producción
- bajo mantenimiento
- mínimo desperdicio
- cambio rápido de formato



Standard



Optional



Opzionali / Options / Optionen / Options / Opcionales

