

Electroset

LINII DE FOSFATARE CU ZINC (MANGAN, ETC.) SECȚIE DE FOSFATARE CU ZINC A PIESELOR DIN OȚEL ȘI OȚEL INOX



1. Linie de fosfatare cu Zn formată din 17 zone

Linia aceasta servește la fosfatarea cu Zinc (sau Mangan după caz) a unor piese din sisteme hidraulice executate din oțel-carbon respectiv oțel inoxidabil și este formată din următoarele zone:

Zona 0: încărcare piese pe cadrul de susținere de pe macaraua care se mișcă pe un pod rulant suspendat deasupra bailor. Descrierea acestuia găsiți la secțiunea Linii Conveiere, Transportoare la produsele Pod rulant macara pentru linii tehnologice.

Zona 1: Degresare

Zonele 2-3, 7-8, 12-13: câte două clădiri succesive cu apă demineralizată

Zona 4.: decapare oțel cu acizi

Zona 5: decapare inox cu amestec de acizi foarte agresivi

Zonele 6 și 9: zonă liberă pentru eventuale intervenții de mentenanță

Zona 10: activare, vana conține soluție de activare diluată în apa demineralizată încălzită

Zona 11: fosfatarea cu zinc propriu-zisă, vană încălzită

Zona 14: uscarea piese în cuptor încălzit și ventilat cu lățime dublă, închisă cu capac acționat pneumatic

Zona 15: uleiare anticorrosivă

Zona 16: descărcare piese

Opțional:

- pe aceeași linie se poate realiza și fosfatare cu mangan, fier, etc,
- liniile se pot comanda completate cu zone pentru acoperire cataforetică (cataforeză).

Electroset Kkt. Ungaria

Reprezentanță în România: Kovacs Arpad PFA Tel: 0722-664679,
e-mail: kovacsdfa@gmail.com Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Electroset



2. Vană de degresare



3. Vană de decapare oțel-carbon

Electroset Kkt. Ungaria

Reprezentanță în România: Kovacs Arpad PFA Tel: 0722-664679,
e-mail: kovacsdfa@gmail.com Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Electroset



4. Piese după acoperirea cu fosfat de zinc



5. Dulapul de comandă al liniei de fosfatere

Electroset Kkt. Ungaria

Reprezentanță în România: Kovacs Arpad PFA Tel: 0722-664679,
e-mail: kovacsdfa@gmail.com Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Electroset



6. Presă de nămol industrial



7. Spălătorul de aburi nocivi

Electroset Kkt. Ungaria

Reprezentanță în România: Kovacs Arpad PFA Tel: 0722-664679,
e-mail: kovacsdfa@gmail.com Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Electroset



8. Pod rulant și macara suspendat



9. Ventilator de exhaustare aburi

Electroset Kkt. Ungaria

Reprezentanță în România: Kovacs Arpad PFA Tel: 0722-664679,
e-mail: kovacsdfa@gmail.com Sfântu Gheorghe, jud. Covasna